

115905

Steckschlüssel für 0B5 DSG Getriebe wie VAG T40228



SPEZIALSTECKSCHLÜSSEL ZUM LÖSEN DER STECKVERBINDUNG AM SENSORMODUL

TIPP:

Beim Tausch des Sensormoduls muss der Leitungssatz mit ersetzt werden. Öl- und Saugstrahlpumpe sowie Seitenwelle müssen ausgebaut werden. Hierzu wird das Werkzeug 115743 (zu verwenden wie T40217) zwingend benötigt.

- Zur Instandhaltung des 7 Gang-Doppelkupplungsgetriebes 0B5 (s tronic)
- 0B5 S-Tronic Getriebe u.a. verbaut in Fahrzeugen:

Audi A4 ab 2008
Audi A5 ab 2008
Audi A7 ab 2011
Audi Q5 ab 2008



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.